

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «ИЖЭК»

Сироткин С.А.

« » 2014г.

Акт технического состояния.

Комиссия, в составе:

- начальник цеха № 35 Драчинин П.С.;
- заместитель начальника цеха №35 Смирнов Г.Н.;
- мастер по ремонту цеха №35 Дугин А.М.,

Составили настоящий акт о том, что при проведении текущего ремонта трансформатора ТМ-1000/10Т ТП-12/14 , инв.№61173, установлено:

1. Трансформатор 1967 года выпуска, полностью выработал нормативный срок службы.
2. С высокой и с низкой стороны трансформатора под фазными изоляторами, а так же под переключателем ПВВ разохлись прокладки, что приводит к постоянному вытеканию масла из трансформатора. Устранить течь масла без полной разборки трансформатора не представляется возможным.
3. На изоляторах со стороны «ВН» и «НН» трансформатора имеются многочисленные микротрещины.
4. Переключающие устройства находятся в нерабочем состоянии.

Заключение комиссии:

На основании выше изложенного целесообразно провести замену данного трансформатора на аналогичный с улучшенными характеристиками.

Начальник цеха № 35



П.С. Драчинин

Зам. начальника цеха № 35



Г.Н. Смирнов

Мастер по ремонту



А.М. Дугин

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ИЖЭК»

Сироткин С.А.

« » 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Организация ООО «ИЖЭК»

по ОКПО

номер
дата

Код

Наименование объекта основных средств, инвентарный номер ТП-12/14

инв. №61173

Местонахождение объекта основных средств ТП-12/14 кад. № 78:17212:1040:239, лит. ИГ

Дата ввода в эксплуатацию (поступления в качестве внеоборотного актива)

Номер п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Объем неисправностей и повреждений	Необходимые для устранения запчасти и работы	Срок устранения
1	Течь масла из-под выводов трансформатора и из-под переключателя ПБВ		Замена прокладок и уплотнителей	2015г.
2	Электроконтактные манометры и термометры имеют трещины на корпусе и неверную индикацию		Замена приборов на новые	2015г.
3	Переключающее устройство ПБВ имеет нечеткое переключение положений		Ремонт переключателя ПБВ	2015г.
4	Корпус трансформатора имеет очаги поражения коррозией		Очистка, окраска	2015г.

Натали́нский цех №1/35

(должность)

(подпись)

Дроздов П.С.

(фамилия, имя, отчество)


Зам. начальника цеха №1/35

(должность)

(подпись)

Смирнов Р.И.

(фамилия, имя, отчество)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ИЖЭК»
 Сироткин С.А.
« » 2014г.

Акт технического состояния.

Комиссия, в составе:

- начальник цеха № 35 Драчинин П.С.;
- заместитель начальника цеха №35 Смирнов Г.Н.;
- мастер по ремонту цеха №35 Дугин А.М.,

Составили настоящий акт о том, что при проведении текущего ремонта трансформатора ТМ-560/10 ТП-12/10 , инв.№61155, установлено:

1. Трансформатор 1963 года выпуска, полностью выработал нормативный срок службы.
2. С высокой и с низкой стороны трансформатора под фазными изоляторами, а так же под переключателем ПВВ разошлись прокладки, что приводит к постоянному вытеканию масла из трансформатора. Устранить течь масла без полной разборки трансформатора не представляется возможным.
3. На изоляторах со стороны «ВН» и «НН» трансформатора имеются многочисленные микротрещины.
4. Переключающие устройства находятся в нерабочем состоянии.

Заключение комиссии:

На основании выше изложенного целесообразно провести замену данного трансформатора на аналогичный с улучшенными характеристиками.

Начальник цеха № 35



П.С. Драчинин

Зам. начальника цеха № 35




Г.Н. Смирнов

Мастер по ремонту



А.М. Дугин

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ИЖЭК»


Сироткин С.А.
«___» _____ 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

номер
дата

Код

Организация ООО «ИЖЭК»

по ОКПО

Наименование объекта основных средств, инвентарный номер ТП-12/10
инв. №61155

Местонахождение объекта основных средств ТП-12/10 кад. № 78:17212:1040:239, лит. ИГ

Дата ввода в эксплуатацию (поступления в качестве внеоборотного актива)

Номер п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Объем неисправностей и повреждений	Необходимые для устранения запчасти и работы	Срок устранения
1	Течь масла из-под выводов трансформатора и из-под переключателя ПБВ		Замена прокладок и уплотнителей	2015г.
2	Электроконтактные манометры и термометры имеют трещины на корпусе и неверную индикацию		Замена приборов на новые	2015г.
3	Переключающее устройство ПБВ имеет нечеткое переключение положений		Ремонт переключателя ПБВ	2015г.
4	Корпус трансформатора имеет очаги поражения коррозией		Очистка, окраска	2015г.

Наталия Черо №35

(должность)



(подпись)

Дроздов Р.С.

(фамилия, имя, отчество)

Зам. начальника цеха №35

(должность)



(подпись)

Смирнов Р.Н.

(фамилия, имя, отчество)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ИЖЭК»

Сироткин С.А.

« » 2014г.

Акт технического состояния.

Комиссия, в составе:

- начальник цеха № 35 Драчинин П.С.;
- заместитель начальника цеха №35 Смирнов Г.Н.;
- мастер по ремонту цеха №35 Дугин А.М.,

Составили настоящий акт о том, что при проведении текущего ремонта трансформатора ТМ-1000/6Т ТП-19/2, инв.№61410, установлено:

1. Трансформатор 1970 года выпуска, полностью выработал нормативный срок службы.
2. С высокой и с низкой стороны трансформатора под фазными изоляторами, а так же под переключателем ПБВ рассохлись прокладки, что приводит к постоянному вытеканию масла из трансформатора. Устранить течь масла без полной разборки трансформатора не представляется возможным.
3. На изоляторах со стороны «ВН» и «НН» трансформатора имеются многочисленные микротрещины.
4. Переключающие устройства находятся в нерабочем состоянии.

Заключение комиссии:

На основании выше изложенного целесообразно провести замену данного трансформатора на аналогичный с улучшенными характеристиками.

Начальник цеха № 35



П.С. Драчинин

Зам. начальника цеха № 35



Г.Н. Смирнов

Мастер по ремонту



А.М. Дугин

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ИЖЭК»

Сироткин С.А.

« » 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Организация ООО «ИЖЭК»

по ОКПО

номер
дата

Код

Наименование объекта основных средств, инвентарный номер ТП-19/2

инв. №61410

Местонахождение объекта основных средств ТП-19/2 кад. № 78:37:17212:38:178:2, лит. ДИ

Дата ввода в эксплуатацию (поступления в качестве внеоборотного актива)

Номер п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Объем неисправностей и повреждений	Необходимые для устранения запчасти и работы	Срок устранения
1	Течь масла из-под выводов трансформатора и из-под переключателя ПБВ		Замена прокладок и уплотнителей	2015г.
2	Электроконтактные манометры и термометры имеют трещины на корпусе и неверную индикацию		Замена приборов на новые	2015г.
3	Переключающее устройство ПБВ имеет нечеткое переключение положений		Ремонт переключателя ПБВ	2015г.
4	Корпус трансформатора имеет очаги поражения коррозией		Очистка, окраска	2015г.

Начальник участка №35

(должность)

(подпись)

Драчакоси М.

(фамилия, имя, отчество)

Зам. начальника участка №35

(должность)

(подпись)

Смирнов Р.Н.

(фамилия, имя, отчество)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ИЖЭК»
_____ Сироткин С.А.
« _____ » _____ 2014г.

Акт технического состояния.

Комиссия, в составе:

- начальник цеха № 35 Драчинин П.С.;
- заместитель начальника цеха №35 Смирнов Г.Н.;
- мастер по ремонту цеха №35 Дугин А.М.,

Составили настоящий акт о том, что при проведении текущего ремонта трансформатора ТМ-1000/10Т ТП-19/9, инв.№61405, установлено:

1. Трансформатор 1967 года выпуска, полностью выработал нормативный срок службы.
2. С высокой и с низкой стороны трансформатора, под фазными изоляторами, а так же под переключателем ПБВ рассохлись прокладки, что приводит к постоянному вытеканию масла из трансформатора. Устранить течь масла без полной разборки трансформатора не представляется возможным.
3. На изоляторах со стороны «ВН» и «НН» трансформатора имеются многочисленные микротрещины.
4. Переключающие устройства находятся в нерабочем состоянии.

Заключение комиссии:

На основании выше изложенного целесообразно провести замену данного трансформатора на аналогичный с улучшенными характеристиками.

Начальник цеха № 35



П.С. Драчинин

Зам. начальника цеха № 35



Г.Н. Смирнов

Мастер по ремонту



А.М. Дугин

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ИЖЭК»

Сироткин С.А.

«____» _____ 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

номер
дата

Код

Организация ООО «ИЖЭК»

по ОКПО

Наименование объекта основных средств, инвентарный номер ТП-19/9

инв. №61405

Местонахождение объекта основных средств ТП-19/9 кад. № 78:37:17212:38:178:2, лит. ДИ

Дата ввода в эксплуатацию (поступления в качестве внеоборотного актива)

Номер п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Объем неисправностей и повреждений	Необходимые для устранения запчасти и работы	Срок устранения
1	Течь масла из-под выводов трансформатора и из-под переключателя ПБВ		Замена прокладок и уплотнителей	2015г.
2	Электроконтактные манометры и термометры имеют трещины на корпусе и неверную индикацию		Замена приборов на новые	2015г.
3	Переключающее устройство ПБВ имеет нечеткое переключение положений		Ремонт переключателя ПБВ	2015г.
4	Корпус трансформатора имеет очаги поражения коррозией		Очистка, окраска	2015г.

Наталия И. С.

(должность)

(подпись)

Брагинский П.С.

(фамилия, имя, отчество)

Зоя И. С.

(должность)

(подпись)

Семенов П.Н.

(фамилия, имя, отчество)